

0, АКТ
экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения

Центральный административный

округ

(наименование муниципального
образования Омской области)

" 05" сентября 2018 года

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных
групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: школа .

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644009 г. Омск, ул. Красных зорь д. 108, e-mail: mouschooll130@mail.ru; тел. 36-33-08

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 4 этажей, 4099,7 кв.м;

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2188,3 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1964, год последнего капитального ремонта: не было.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01.06.2019 г., капитального 01.06.2030 г..

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Средняя общеобразовательная школа № 130», БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 130»

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644009 г. Омск, ул. Красных зорь д. 108, e-mail: mouschooll130@mail.ru; тел. 36-33-08

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (нужное подчеркнуть).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (нужное подчеркнуть).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (нужное подчеркнуть).

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования Администрации города Омска

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 644043, Российская Федерация, г. Омск, ул. К. Либкнехта, 33, тел. 20-11-92, e-mail: ww.omsk.edu.ru

2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом от остановки «Театральная площадь», до остановки «20-я линия» по ул. 10 Лет Октября-автобусами – 22,59,72,131,135,136,138,191, троллейбусами 2,12,16 маршрутным такси –212, 222, 275, 304, 399, 470, 514, 910. Со стороны Площади Серова до остановки «Лермонтова» трамваем 9. Со стороны ул. Богдана Хмельницкого до остановки «20 Лет РККА» автобусом 47, маршрутным такси 353,387,392.

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 500-1000 м.

2.2.2. Время движения (пешком) 15-20 мин.

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, отсутствует (*нужное подчеркнуть*).

2.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*), перепады высот, бордюры, трамвайные рельсы

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

2.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные

участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		2,3,4
2	Вход (входы) в здание	ДУ		3,5,6,7,8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	ДУ		15,16,17,18,19,20
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		21,22,23,24
6	Система информации и связи (во всех зонах)	ДУ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		1

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта объект ДУ
в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

3. Управленческое решение (проект)

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (во всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт (Зона ответственности Городская Администрация)
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

3.2. Период проведения работ 2019-2030 г. в рамках исполнения п.3.6 паспорта доступности

(указывается план адаптации объекта (далее – план)

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧВ

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности) _____

3.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://zhit-vmeste.ru/mar>

(наименование сайта, портала)

4. Особые отметки

Приложения:

Результаты экспертной оценки на 19 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 13 л.

Поэтажные планы, технический паспорт на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Председатель комиссии по
формированию доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп
населения (далее – комиссия)

Руководитель БУ «КЦСОН
«Рябинушка» С.В. Юсупова
(должность, инициалы, фамилия)


(подпись)

Заместитель председателя комиссии по
формированию доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп
населения

Руководитель БУ «КЦСОН
«Пенаты» С. М. Кособуцкая
(должность, инициалы, фамилия)


(подпись)

Члены комиссии

Заместитель руководителя
БУ «КЦСОН «Рябинушка»
С. В. Казанцева
(должность, инициалы, фамилия)


(подпись)

Председатель общественной
организации ВОИ

А.И. Бабаева
(должность, инициалы, фамилия)


(подпись)

Зам. начальника отдела
социальной политики
администрации ЦАО

В.Н. Лозовик (Вотинкова)
(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Специалист по социальной работе
БУ «КЦСОН «Рябинушка»

А.А. Егоров
(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Заместитель руководителя
БУ «КЦСОН «Пенаты»

Е.В. Ненашева
(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Специалист по социальной работе
БУ «КЦСОН «Пенаты»

А.М. Куцевалова
(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Представители организации,
расположенной на объекте

зам. директора Просветной К.Ю
(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Приложение
к акту экспертной оценки объекта
социальной инфраструктуры и
услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп
населения

Результаты экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

1. Территория, прилегающая к зданию (участку)
БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 130»
644009 г. Омск, ул. Красных зорь д. 108
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть		2, 3	Школа огорожена забором, ширина калитки 1,14 м	К,О, С,Г, У	Вход на участок следует оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте, указателями.	Ремонт текущий
2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	Дорога перед зданием выложена асфальтным покрытием, с перепадами, на территории асфальтированное покрытие в некоторых местах разрушено	К, О	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы	Текущий ремонт

							обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.	
3	Лестница (наружная)	н е т						
4	Пандус (наружный)	н е т						
5	Автостоянка и парковка	е с т ь	4	Не оборудовано	К,О		Оборудовать место для стоянки автотранспорта инвалидов, социального такси. 10% мест (но не менее одного места), не далее 50 м от учреждения. Оборудовать дорожными знаками и разметкой на асфальте. Размер стоянки 6.0х3.6м, куда входят место для автомобиля (4,8х2.4м) и дорожка движения кресла-коляски между специально-парковочными местами размером 1.2 м, дорожный знак на высоте 1,5м.	Ремонт текущий
6	Общие требования к зоне	Привести территорию в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012, пп. 4.1.1, 4.1.11, 4.2.1, 4.2.4. Вся территория образовательного учреждения должна соответствовать условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку, обеспечения доступа к зданиям и сооружениям, расположенным на нем.						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДУ		2,3,4	Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

2. Вход (входы) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть		3	<p>Поручни с двух сторон на высоте от 94-96 см округлого сечения. Ширина лестничного более 3,68 м. Крайние ступени выделены контрастным цветом.</p>	К,О	<p>Вдоль обеих сторон лестницы необходимо устанавливать поручни на высоте 0,90. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длинее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м и или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости, ноги. Поручни рекомендуется окрашивать в контрастный цвет,</p>	Текущий ремонт

						либо обозначить предупредительные полосы об окончании перил.	
2	Пандус (наружный)	нет		Не оборудован	К,О	При перепаде высот следует применить пандус с уклоном 1:20. Ширина между поручнями должна быть 0,9 – 1 м. Горизонтальные площадки должны быть устроены через каждые 8,0-9,0м., не менее 1,5м, а также в начале и в конце пандуса.. Установить поручни с двух сторон на высоте 0,9 м и 0,7 м, длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м и имеющие нетравмоопасное завершение.. Следует предусмотреть колесоотбойники по краям высотой не менее 0,05м, контрастным цветом должны быть выделены поручни и колесоотбойные устройства.	Капитальный ремонт
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	3	Имеется навес. Навес без водостока. Водосток идет от крыши. Размер площадки более 2,58х3,68	К,О,С		Не нуждается
4	Дверь (входная)	есть	5	Входные двери двухстворчатые 75х55см Высота порога 3 см	К,О,С	При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину не менее 0,9м в свету. Высота порога не должна превышать 0,014м. В полотнах наружных дверей, доступных	Ремонт текущий

					<p>для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. На прозрачных полотнах дверей следует предусмотреть яркую контрастную маркировку в виде желтого круга (диаметром от 0,1 до 0,2 м) или прямоугольника высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м , расположенную на уровне не ниже 1,2м и не выше 1,5м от поверхности пешеходного пути. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Перед лестницей следует устанавливать звонок на высоте 0,85 м</p>		
6	Дверь тамбура	е с т ь	8	Двери двухстворчатые со смотровыми панелями шириной	К,О,С	<p>При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину не менее 0,9м в свету. Высота порога не должна</p>	Текущий ремонт

				67x67 см. Высота порога 1,7 см со скатом		<p>превышать 0,014м. В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. На прозрачных полотнах дверей следует предусмотреть яркую контрастную маркировку в виде желтого круга (диаметром от 0,1 до 0,2 м) или прямоугольника высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м, расположенную на уровне не ниже 1,2м и не выше 1,5м от поверхности пешеходного пути. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета</p>	
7	Тамбур	е с т ь	6 , 7	Размер 2,73x1,90, внутри ступень 10 см	К,О,С	Реконструировать тамбур. По возможности выровнять	Текущий ремонт

						поверхность. При устройстве съездов в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 1:10 (1:12) на протяжении не более 10 м. Глубина тамбуров при прямом движении должна быть не менее 2,3 м при ширине не менее 1,5 м	
8	Общие требования к зоне	Необходимо обеспечить доступность инвалидов и МГН в здание и сделать входную группу безопасной и удобной для всех посетителей. Привести территорию в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012, пп 5.1.1;пп 5.1.2;5.1.4;5.1.5;5.1.6;5.1.7;5.1.8;5.2.4;5.2.8;5.2.9;5.2.11;5.2.12;5.2.31;5.2.16;5.2.13;5.2.15					

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ		3,5,6,7,8	Ремонт капитальный

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации) Адаптируется только 1 этаж

№ п/п	Наименование функциональ	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов

	но- планировочн ого элемента	есть/нет № на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль , зона ожидания, галерея, балкон)	есть	9, 10, 11, 12	Имеется место для отдыха, скамейки без подлокотников. Имеется контрастная окраска полос к зоне целевого назначения. Имеется 1 турникет для прохода Ширина одного менее 1 м, имеется боковой проход для пропуска инвалидов – колясочников.	К,О,С	Внести коррективы в обозначении путей движения к зоне обслуживания. Рекомендуется устанавливать кресла с подлокотниками	Ремонт текущий
2	Лестница (внутри здания)	есть	14	Поручни с одной стороны. Высота поручней – 0,97м. Контрастным цветом выделены крайние ступени	О,С	Рекомендуется поручни устанавливать с двух сторон на высоте 0,9 м и дополнительно 0,7 м. Поручни должны выступать за марш лестницы на 0,3 м и иметь нетравмирующее завершение. Поручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей высоте и иметь нетравмирующее завершение. Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04-0,06 м. Расстояние между поручнем и стеной должно быть не менее 0,045 Боковые края ступеней, не примыкающие к стене, должны иметь	Ремонт текущий

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет № на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
						бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил должны предусматриваться рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил	
3	Пандус (внутри здания)	нет				.	
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет		Не оборудован. Адаптируется 1 этаж	К,О		Не нуждается
5	Двери в коридорах	есть	13	Двери коридорные ШДП 120 см, ширина рабочей створки 68 см, порога нет	К,О		Не нуждается
6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть	3,5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13,	Центральный вход является эвакуационным для всех категорий населения, имеется пожарная сигнализация	К,О,С,Г, У	Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями «Технического регламента о	Ремонт текущий

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет № на	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
			14			безопасности зданий сооружений», «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и ГОСТ 12.1.004. Для слабовидящих поручни дверные наличники на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты, лестница должна иметь аварийное освещение. Пороги (не должны превышать 0,014 м.).	
7	Общие требования к зоне	Привести территорию в соответствие с требованиями СП 59.13330.2012, пп., 5.2.23; 5.2.31; 5.2.9; 5.2.16; 5.2.15					

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания	ДУ		3,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14	Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

**4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Зона обслуживания инвалидов**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания.	есть		15	На первом этаже: кабинет ШДП57х64, порога нет	К,О, С,Г, У	При двухстворчатых дверях ширина рабочей створки должна быть не менее 0,9м в свету. Ученические места для учащихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусматривать для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске – выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. Рекомендуется убрать (понизить до 0,014 м) на верхних этажах в кабинетах где имеются пороги.	Ремонт текущий

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							Рекомендуется установка светового сигнализатора школьного звонка.	
2	Библиотека (1 этаж)	есть		16	Ширина двери 61х58см. Высота порога 3см	К,О, С,Г, У	При двухстворчатых дверях ширина рабочей створки должна быть не менее 0,9м в свету Высота порога должна быть не более 0,014м.	Ремонт текущий
3	Столовая (1 этаж)	есть		17, 18	ЩДП -60х60 см. Порога нет. Перед столовой раковины.	К,О, С,Г, У	При двухстворчатых дверях ширина рабочей створки должна быть не менее 0,9м в свету. Раковина должна располагаться на высоте 0,8м., раковины применять консольного вида. расстановка столов, инвентаря и оборудования должна обеспечивать беспрепятственное движение инвалидов. Ширина прохода должна быть не менее 0,9м, для обеспечения свободного прохода при проезде кресла-коляски ширину прохода рекомендуется увеличивать до 1,1м. Высота стола должна быть 0,85м, свободное пространство для ног должно быть 0,75м	Ремонт текущий
4	Спортзал (2 этаж)	есть		19	Порог 5см	О,Г, С,У	Высота порога должна быть не более 0,014м.	Ремонт текущий,

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	Актовый зал (2 этаж)	есть		20	Расположен на втором этаже в фойе.	О,Г,С,У		
5	Прилавоочная форма обслуживания	нет						
6	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
7	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
8	Общие требования к зоне	<p>В стандартном классном помещении с параметрами 6х9 м достаточно первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске – выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема.</p> <p>Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 г. пп.5.2.4;7.2.7;7.2.5;7.2.3</p>						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения	ДУ		15,16,17,18,19,20	Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И"

("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

6. Санитарно-гигиенические помещения

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть		21, 22, 23	Ширина двери 78 см. порог 3 см. Не оборудован	К, О, С	Оборудовать в школе доступный туалет для МГН и инвалидов. Двери должны открываться наружу. Кабина уборной должны быть не менее, м: ширина-1,65м, глубина-1,8м Ширина дверного проема должна быть 0,9м в свету. Порог не должен превышать 0,014м. , а также предусмотреть крючки для одежды, костылей и других принадлежностей, предусматривается также установка откидных поручней.. Кабина должна быть оборудована тревожной сигнализацией обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала, над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие, оповещатели,	Ремонт капитальный

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							<p>срабатывающие при нажатии тревожной кнопки. Раковина должна располагаться на высоте 0,8 м., раковины применять консольного вида; унитазы располагать на высоте 0,45м-0,50м Унитазы следует применять имеющие опору для спины, с автоматическим сливом воды или слив с ручным кнопочным управлением. Водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности – с автоматическими сенсорными кранами бесконтактного типа. Диспенсер для туалетной бумаги должен располагаться таким образом, чтоб МГН могли воспользоваться им без посторонней помощи, следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла – коляски.</p> <p>В кабине должно быть свободное пространство 1,4м для разворота кресла-коляски. У дверей санитарно-бытовых помещений должны быть знаки на высоте 1,35м от пола. Размером не менее 0,1 м и ширина не менее 0,2 м. Выключатели расположить на высоте 0,85м</p>	

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2	Душевая/ванная комната	нет						
3	Бытовая комната	нет						
	Гардероб	есть		24, 25	ШДП 87см, порог 10 см	К, О, С	ШДП должна быть 90 см в свету, порог не должен превышать 0,014 м, должно обеспечиваться свободное пространство в гардеробе не менее 1,4 м перед дверью. Крючки для одежды должны быть расположены рядом с дверью, на высоте 0,8м, либо организовать помощь вахтера.	Текущий ремонт
4	Общие требования к зоне	У дверей санитарно-бытовых помещений доступных для инвалидов необходимо предусмотреть специальные знаки. Необходимо наличие одной доступной санитарной кабины в соответствии с СП 59.13330.2012 п.5.3						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		21,22,23,24,25	Ремонт капитальный

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха,

"У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

7. Система информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть			имеется пожарная сигнализация	К, О, Г, У	<p>Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с маркировкой высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути. и должна быть увязана с художественным решением интерьера В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу.</p> <p>Информирующие обозначения помещений внутри должны дублироваться рельефными знаками и располагаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от</p>	Ремонт текущий

						1,3до1,4м По необходимости в вестибюле располагать информационное табло, либо текстофон для слабослышащих		
2	Акустические средства	есть			Имеется пожарная сигнализация. Школьный звонок не продублирован световой индикацией	Г	Для учащихся инвалидов с нарушением слуха в помещениях (при необходимости) следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Рекомендуется оснастить индукционной петлей музей	Ремонт текущий
3	Тактильные средства	нет			не оборудовано	С	Рекомендуется информацию на объекте заменить на тактильно-визуальную. Расположить рельефные таблички рядом с кабинетами на высоте 1,35см. Установить мнемосхему в холле.	Ремонт текущий
4	Общие требования к зоне	Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Все пути движения, доступные для МГН должны быть оборудованы системой средств информационно-навигационной поддержки, обеспечивающей возможность ее круглосуточного комфортного использования в любое время года в соответствии с ГОСТ Р 51671-2000, ГОСТ Р 52875-2007, ГОСТ Р 52131-2003, СП 59.13330.2012 п. 5.5.4;5.5.8						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ			Ремонт текущий

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с

нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

** Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____